



FMXM-16/ECoDXX-32E1

Софтуер за управление и наблюдение

С представянето на пазара на новите генерации от мултплексори **FMXM-16** и помощните крос конектори **ECoDXX-32E1** модулни системи от групата на устройства за **мултисервизен** достъп по E1 възниква необходимост от допълнителна информация както за функционалните възможности на устройствата, съвместимостта на новата генерация устройства с внедрените вече устройства, така и за новите софтуерни продукти, с които става управлението и наблюдението на новите устройства.

Документът представя софтуера за управление и наблюдение на **FMXM-16/ECoDXX-32E1** и се онаглеждава с интерактивни мултимедийни филми, като за всеки един от тях са дадени линкове в текста там където е необходимо.

Софтуерът “**EcoMux**” е софтуер от нов тип и е разработен за устройствата за достъп по E1-мултплексор **FMXM-16** и крос конектор **ECoDXX-32E1** и може да работи както под Windows, така и под Linux.

1. Инсталлиране на софтуера и първоначална подготовка за работа.

1.1. Инсталлиране на софтуера под Windows

От сайта www.ecocomms.com може да се изтегли последната версия на софтуера под Windows. Инсталацията е автоматизирана и като начало се стартира файла `setup_ecomux_vx_x_x.exe`, където с “`x`” е отбелязана съответната версия на софтуера. Следват инструкциите за инсталация, които са стандартни за подобен вид програми. На десктопа на компютъра се появява икона със заглавие “**EcoMux**” от която се стартира самия софтуер.

1.2. Инсталлиране на софтуера под Linux.

За работа под Linux е необходимо да се изпрати на e-mail support@ecocomms.com информация за дистрибуцията на Linux, която ще се използува, след което обратно ще бъде изпратено подробно описание за начина на инсталлиране на софтуера, както и необходимите файлове.


1.3. Първоначална подготовка за работа.

Свързва се **RS232** порта на устройството към някой от свободните COM портове на компютъра. След стартиране на софтуера в горния десен ъгъл на екрана на компютъра се появява прозорец наречен “**Control panel**”. Той е разделен на две части. От лявата част се избират **функциите**, а в дясната част се намират бутоните и полетата за управление на съответната функция. Избира се функцията **Receive Cfg. from MUX**. Ако съответния COM порт на компютъра е свободен се изписва **Status <OK>** и бутона **Receive configuration** се активира. След натискането на този бутон се осъществява първоначалното зареждане и започва изтеглянето на конфигурацията от съответното устройство.

2. Функции

2.1. **Receive Cfg. from MUX**

С помощта на тази функция се извлича конфигурацията на устройството за управление. Преди започване работа с всяко устройство първоначално трябва да се натисне този бутон. Връзката към устройството може да стане по сериен **RS232** интерфейс или по **LAN** мрежата (10Base-T).



2.1.1. Управление чрез RS232 порта.

При избора на **RS232** се указва серийния порт с който ще се работи (**COM1**, **COM2**, ...). Ако порта е свободен се обозначава със съобщението **Status <OK>** и бутона **Receive configuration** се активира, като става зелен на цвят. След натискането на този бутон започва изтеглянето на конфигурацията от съответното устройство.

2.1.2. Управление чрез LAN порта

Ако се избере връзката с устройството да е през **LAN**, трябва да се укаже **IP адреса му (IP address)** и порта на който ще очаква обръщение към него (**Dest. Port**). При необходимост може да се дефинира и порта на който ще отговори (**Source port**). В повечето случаи този порт се избира автоматично от операционната система на компютъра. За осъществяването на връзката към устройството се натиска бутона **Reconnect** и се наблюдава статуса на връзката. След опита за свързване (**Trying to connect**) има две възможни състояния. При неосъществена връзка се изписва **Status <Bad>**, а при изграждане на връзка **Status <OK>** и зелен цвят на бутона **Receive configuration**.



2.1.3. Локално устройство.

Когато устройството, което се управлява, директно е свързано към **RS232** или **LAN** порта, условно се нарича локално устройство. Когато в полето **Station** е записано **0** това означава, че се работи с локалното устройство и тогава записаното в полето **Stream** е без значение.

2.1.4. Отдалечено устройство

Отдалеченото устройство е свързано към локалното устройство чрез **E1** порт. Информацията, необходима за управление, наблюдение и контрол се предава чрез свободните битове (4,5,6,7,8) на нулев време интервал - нечетни цикли. Компютърът се свързва към **RS232** или **LAN** порта на локалното устройство.



Софтуер “**EcoMix**” за управление на мултиплексор **FMXM-16** и крос конектор **ECoDXX-32E1** След това информацията за управление се насочва към отдалеченото устройство през **E1** портовете. Всяко устройство има предварително зададен номер на станция (**Settings-Local station settings**). Номерът на станция може да бъде от **1** до **511**. По долу в **Конфигуриране на системата** ще бъде обяснен начина как се присвоява номер на дадено устройството. Начина на осъществяване на връзка към отдалечено устройство става като в полето **Station** се зададе номера на отдалеченото устройство, а в полето **Stream** се зададе номера на потока, който ще излезе на съответния **E1** порт, свързан към отдалеченото устройство. Тогава при натискането на **Receive configuration** се изтегля конфигурацията на отдалеченото устройство. Когато е необходимо да се разбере кой е номера на отдалеченото устройство, което непосредствено е свързано към локалното се натиска бутона **Get opposite station**. Преди това в полето **Stream** се задава номера на потока към който с свързано отдалеченото устройство.

2.1.5. Изграждане на път към отдалечените устройства.

Не всички отдалечени устройства са свързани непосредствено към локалното устройство. За да се достигне до тях трябва да се премине през **E1** портовете на други отдалечени устройства. За тази цел преди да започне управлението на тези устройства трябва да се изгради път през който командите ще стигат до тях. Този път се описва чрез текстови файл с разширение **“rou”**.

2.1.6. Правила за създаване на **“rou”** файлове.

Начина за направа на файл с име **“rou”** не се различава от начина му при постарите устройства.

На чертежа по-долу е дадена примерна схема на свързване в мрежа на мултиплексори и крос конектори. За да се изгради връзка между **MUX 56** и **MUX 210** при положение, че към първия е свързан компютъра се създава следния текстови файл с наименование **“210.rou”**

```
0    1  
240  1  
120  2
```


Първата колона е станцията, а втората колона е изходния порт или **Stream**, към който трябва да се пренасочи връзката. Винаги се започва от станция **0** (**Локалната станция**). Възможно е и друг начин на изграждане на същата връзка.

```
0    2  
240 10  
121  3  
120  3
```

Ето още един примерен файл, при който е описана връзката между кросконектора **240** и мултиплексора **215**. Компютърът е свързан към **240**. Файлът се казва **“215.rou”**


```
0    10  
121  1
```

Тези правила за създаване на **“rou”** файлове за изграждане на връзка са идентични, както при софтуера за мултиплексора **FMXM-16**, така и при този за кросконектора **ECoMix-32E1**.



2.1.7. Свързване към отдалечена станция.

В полето **Station** се задава номера на станцията. Ако има файл с име номера на станцията и разширение “rou” се активира бутона **Set up route** и натискането на този бутон изгражда връзка към отдалеченото устройство. Ако отдалеченото устройство е непосредствено свързано към локалното може да се осъществи връзка без “rou” файл като се зададе номера на потока в полето **Stream** към който е свързан **E1** порта.




Важно! – FMXM-16 има 16 потока (Streams). Към тези потоци се включват портовете на потребителските интерфейси. Не трябва да се бърка номера на порта на даден интерфейс с номера на потока към който той е насочен. Например: Ако в слот 1 на шасито има блок с два E1 порта и първия порт е насочен към поток 5 (Stream 5), то за да се свържем с отдалеченото устройство през този E1 порт в полето Stream се задава числото 5.

E1 портовете на устройството могат да бъдат или от блок Управление или от потребителски интерфейс с два E1 порта. Когато са от блок управление E1



Софтуер “EcoMux” за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1 портовете от **1** до **4** съответстват на **Stream 1** до **Stream 4**. Когато са от потребителски интерфейс с два **E1** порта при конфигурацията на интерфейсния блок се указва към кои потоци (**Streams**) се насочват портовете му. Например ако се избере **Streams 5-6** то управлението на първия port се насочва към **Stream 5**, а на втория към **Stream 6**. Трябва също да се избере при конфигурирането на интерфейса опцията **Rmt Ctrl**.



2.1.8. Предварително описани начини на връзка към устройствата.

Натискането на бутона **From list** води до появяването на прозореца **Station list**. Тук може да се зададе условно име на всяко устройство и начина на изграждане на връзка към него. Тази информация се съхранява на диска на компютъра с който се управлява устройството. След това само се избира името на устройството и в зависимост от предварително зададените параметри се изгражда връзката и се зарежда конфигурацията на устройството. Прозореца **Station list** е разделен на две части. В лявата част е списъка с имената на устройствата. В дясната са посочени параметрите за изграждане на връзка на селектираното име. Бутоните в долната част на прозореца имат следната функция:

Get from List – Взимат се параметрите на връзка на селектираното име, изгражда се връзката и се зарежда конфигурацията на устройството. Този бутон се замества от “**double click**” с мишката върху селектираното име.

Sort List – Имената в списъка се подреждат по азбучен ред.


Delete Item – Изтриват се селектираното име от списъка.

Update Item – Запазват се параметрите на връзката при тяхната промяна.

Add Item – Добавя се ново име към списъка и се запазват предварително зададените параметри. В списъка не може да се добави име, ако вече




Софтуер “EcoMux” за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1 съществува такова.



2.2. Функция Send Cfg. to MUX

След натискането на бутона **Send All** към устройството се изпраща цялата конфигурационна информация предварително установена в програмата. Необходимо е да се знае, че не може да се изпрати конфигурация към дадено устройство, ако преди това не е била заредена старата му конфигурация. Затова винаги първоначално се зарежда конфигурацията чрез **Receive Cfg. from MUX**, модифицира се от програмата и след това се изпраща обратно към устройството.



2.3. Write Cfg. to file

Всяка конфигурация може да се съхрани на файл. Това става чрез натискането на бутона **Write Configuration**. От появилния се прозорец се избира директорията и името на файла под който ще се запази конфигурацията на диска. Всички конфигурационни файлове имат разширение “.mcf” което автоматично се добавя към името на файла.




2.4. Read Cfg. to file

Предварително съхранената конфигурация може да се зареди в програмата с натискането на **Read Configuration**. От появилия се прозорец се избира директорията и името на конфигурационния файл.


2.5. Settings – Установявания на системата и устройството

2.5.1.**New**- Задава се ново устройство с начална конфигурация. На практика, ако трябва да се зададе нова конфигурация различаваща се много от старата е добре да се започне на чисто с началната конфигурация. Избира се типа на устройството и се натиска бутона **Create new device**. В най-долната част на екрана (за да се види трябва да се премести скролбара) има бутон **Restart device**. Натискането на този бутон води до софтуерно рестартиране. Не е желателно безпричинното натискане на този бутон, тъй като води до прекъсване на работата на устройството за няколко секунди.




2.5.2.Synchronization

Задават се източните на тактова синхронизация. Синхронизацията да се определя след конфигуриране на интерфейсите. Установява се начина и реда на тактова синхронизация на устройството. Има възможност за синхронизиране от три източника **Source 1**, **Source 2**, **Source 3**. С най-висок приоритет е **Source 1**, а с най-нисък **Source 3**. При отпадането на източник с по-висок приоритет се преминава на следващия източник. Когато се възстанови източника с по-висок приоритет автоматично синхронизацията се връща към него. Времевият хистерезис на превключване е заложен твърдо в самото устройство. С бутона **Send Synchronization** се изпраща избраното от полетата **Source 1**, **Source 2** и **Source 3** към устройството.



2.5.3. Local Station Settings

Тук се задават параметрите за достъп до устройството през LAN мрежата, през свободните битове в нулев времеинтервал и допълнителна информация за идентификация на устройството. Промените на тези данни става само при задаване на административна парола за достъп.



В полето **Station name** се задава произволно име на устройството (до 14 символа). Това име се записва вътре в самото устройство и не зависи от компютъра с който се управлява. В **Station Number** се задава номера на устройството с който ще е достъпно при изграждане на връзка към отдалечено устройство през свободните битове в нулев времеинтервал. Този номер може да бъде от 1 до 511 без 256. В **Local IP address** се задава IP адреса, В **Local port** се задава порта на който ще отговаря и слуша устройството. **Subnet mask** и **Gateway** са стандартни полета на TCP/IP протокола. При активиране на функцията “**Events**” се появяват няколко допълнителни полета. От **Events to:** се избира към кой интерфейс LAN или RS232 да се предават възникналите събития. **Event server IP addr.** е адреса на сървъра, който ще прима излъчените



Софтуер “EcoMux” за управление на мултиплексор **FMXM-16** и крос конектор **ECoDXX-32E1** събития, а **Event server port** е порта на сървъра.

2.5.4.Directories


Задават се директориите където се съхраняват конфигурационните файлове (**Configuration files directory**) и файловете за изграждане на връзка към отдалечено устройство (**Routing files directory**)

2.6. Password

Съществуват три нива на достъп до устройствата, които се определят от предварително въведената парола. Най-ниското ниво е само за наблюдение на алармите и прочитане на конфигурацията от устройството. Не е разрешено промяна на конфигурацията, както и нулиране на алармите. Следващото ниво е за пълен достъп, който разрешава, промяна на конфигурацията и нулиране на алармите. Най-високия достъп е административния. Само при него е възможно да се променят **Local Station Settings** (локалните установявания).

Въвеждането на парола става след натискането на бутона **Enter Password**.

Задаването на пароли и промяната на старите става след натискането на бутона **Change Password**. Появява се прозорец с четири полета където се въвеждат старата административна парола, новата административна парола, паролата за пълен достъп и паролата за наблюдение. Ако се оставят празни последните две полета, устройството може да се конфигурира и без да е необходимо преди това въвеждането на парола.



2.7. Аларми

Виж демонстрация на:

<http://www.ecocom.com/home/bg/services/fmxm-16-tutorial-alarm>

Наблюденето на алармените състояния генериирани от устройството става с функция **Alarms**. Необходимо е да се знае, че преди да се наблюдават алармите трябва да се зареди конфигурацията на устройството с **Receive Cfg from MUX**. С натискането на бутона **Common Alarms** се преглеждат обобщените алармени състояния. На дисплея се вижда поле със следните данни:

2.7.1. Текущата синхронизация

2.7.2. Поле за времето от последното нулиране на алармените състояния

2.7.3. Полета за статистика на силно сгрешени секунди за близкия и далечен край

2.7.4. Поле показващо отсъствие на грешки на портовете в съответния слот (**OK**)

2.7.5. В колоната **"Slots"** има бутони съответстващи на интерфейсите поставени в съответните слотове.

При натискане на тези бутони се показват детализирани данни за алармите на съответния слот. В зависимост от типа на интерфейса алармите могат да бъдат различни. Все пак могат да се групират по следните признания.

2.7.5.1. Аларми водещи до пълна неработоспособност на устройството и



причината е в близкия край (липса на входен сигнал, липса на синхронизъм и др.) Отбелязват се с червен цвят. Докато трае алармата в




Софтуер “EcoMix” за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1
съответното поле се обозначава времето в секунди докато е била налична.
В полето **Local SES** се отбелязват броя на секундите за всички възникнали
червени аларми за даден порт (или слот). Числото не надхвърля 255.

- 2.7.5.2.** Аларми водещи до пълна неработоспособност на устройството и причината е в далечния край (**AIS**, дистанционни аларми и др.) Отбелязват се с жълт цвят. Докато трае алармата в съответното поле се обозначава времето в секунди докато е била налична. В полето **Remote SES** се отбелязват броя на секундите за всички възникнали жълти аларми за даден порт (или слот). Числото не надхвърля **255**.
- 2.7.5.3.** Алармени състояния не водещи до пълна неработоспособност на устройството. Показват възникването на някакъв тип грешки (Слипове, **CRC** грешки и др.) В съответното поле е показано количеството на трупани грешки

С бутон ”**Reset**” алармите се изчистват , а с бутон ”**Close**” се излиза от наблюдението на алармите.





2.8. About

Извежда се информация за версията на софтуера. След натискането на бутона **Device Info** се получава и информация за софтуера на устройството.

2.9. Exit

Изход от програмата.

3. Конфигуриране на устройствата

3.1. Конфигуриране на системата

Виж демонстрация на:

<http://www.ecocomms.com/home/bg/services/fmxm-16-tutorial-system-configuration>


Под конфигуриране на системата се разбира задаване и определяне мястото на устройството в мрежата и връзката му с останалите устройства по отношение на неговото управление. Този тип конфигуриране се осъществява като се попълнят полетата в **Local station setting**. Обикновено това се прави преди да се включи устройството в мрежата и преди да е започната нормалната му експлоатация. Подолу е описана стъпка по стъпка какво трябва да се направи.

Първоначално се избира COM порта за осъществяване връзка на компютъра с устройството. Ако COM порта е свободен се изписва “Status <OK>” и бутон **“Receive Configuration”** става зелен. Натиска се този бутон и става началното зареждане. След това се отива в функцията **Password** и се натиска бутона **Enter Password**. Въвежда се административна парола. Заводската парола е “**admin**”. Покъсно тя може да се смени. След това се отива в **Settings >Local station settings**. Тук се задават параметрите на устройството за комуникиране със софтуера. Попълват се полетата: **“Station name”**, **“Station Number”**, **“Local IP address”**, **“Local port”**, **“Subnet mask”**, **“Gateway”**. Значението на полетата е описано в **Local station setting**.

Изпраща се въведената информация към устройството с натискане на бутона **”Send to MUX”**



След това се отива в **Settings > New**. В най-долната част на екрана (за да се види трябва да се премести скролбара) има бутон **Restart device**. Натиска се този бутон и нововъведените стойности стават активни след рестартиране на устройството.



3.2. Конфигуриране на интерфейсите

Предназначенето на подобен вид устройства е да прехвърлят информация между интерфейсите си. Тъй като това са **TDM** устройства, най-малката порция информация, която се прехвърля е **64 kbit/s**, разположена в един време интервал (**TS**) на **30/31** каналната **E1** рамка. Информацията прехвърляна между интерфейсите е кратна на **64 kbit/s**. Прехвърлянето се осъществява от крос-конектираща матрица представена в софтуера като крос-конектираща таблица (**CrossConnect table**). В нея влизат **16** (за **мултиплексор FMXM-16**) или **32** (за **ECoDXX-32E1**) потока (**Streams**). Преди това е необходимо да се закачат интерфейсите за крос-конектиращата матрица и след това се осъществяват връзките между интерфейсите.

3.2.1. Конфигуриране на интерфейсите на мултиплексор FMXM-16 и закачването им за крос-конектиращата матрица.

Виж демонстрация на:

<http://www.ecocomms.com/home/bg/services/fmxm-16-demos>

Преди да се пристъпи към конфигурирането на интерфейсите е необходимо да се натисне бутон **“Receive Cfg from MUX”** за зареждане на конфигурацията.


След зареждането на конфигурацията се появяват два прозореца. В горния ляв ъгъл е прозореца на интерфейсите (**Interfaces**), а в долния десен ъгъл прозореца на крос-конектиращата таблица (**CrossConnect table**).

В прозореца **Interfaces** показва шасито със слотове от **1** до **15**. Задават се какви интерфейси към външния свят е снабдено устройството и тяхното разположение в шасито. Всички мрежови и потребителски интерфейси са равностойни по своята функция и затова често ще ги наричаме само интерфейси. Интерфейсните блокове разположени в слотове от **1** до **14** са така наречените условно потребителски интерфейси. Най-десния слот **15** е отделен за блок управление, който също разполага с интерфейсни портове аналогични



Софтуер “EcoMix” за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1 на мрежовите интерфейси (**4 E1** интерфейса или **2 HDSL** интерфейса или един оптичен интерфейс от **8 Mbit/s**).

Под всеки слот има бутон **New**, който е предназначен за задаване на нов интерфейс в съответния слот. След натискането на този бутон се избира типа на интерфейса, който ще се постави в слота.



Самият интерфейсен блок прикрепен към слота представлява бутон, който, като се натисне се появява прозорец с полета и бутона за конфигуриране на съответния интерфейс.

4 Ports V35 (ver. 3) in Slot 14															
Streams 7-8															
Obekt4				Obekt5				Obekt6				Obekt7			
Ch	Rate	Strm	T5	Ch	Rate	Strm	T5	Ch	Rate	Strm	T5	Ch	Rate	Strm	T5
1	64	7	1	1	64	7	8	1	64	8	1	1	64	8	11
2	128	7	2	2	128	7	9	2	128	8	2	2	128	8	12
3	192	7	3	3	192	7	10	3	192	8	3	3	192	8	13
4	256	7	4	4	256	7	11	4	256	8	4	4	256	8	14
5	320	7	5	5	320	7	12	5	320	8	5	5	320	8	15
6	384	7	6	6	384	7	13	6	384	8	6	6	384	8	16
7	448	7	7	7	448	7	14	7	448	8	7	7	448	8	17
8	512	0	0	8	512	7	15	8	512	8	8	8	512	8	18
9	576	0	0	9	576	7	16	9	576	8	9	9	576	8	19
10	640	0	0	10	640	7	17	10	640	8	10	10	640	8	20
11	704	0	0	11	704	7	18	11	704	0	0	11	704	8	21
12	768	0	0	12	768	7	19	12	768	0	0	12	768	8	22
13	832	0	0	13	832	7	20	13	832	0	0	13	832	8	23
14	896	0	0	14	896	7	21	14	896	0	0	14	896	8	24
15	960	0	0	15	960	7	22	15	960	0	0	15	960	8	25
16	1024	0	0	16	1024	0	0	16	1024	0	0	16	1024	8	26
17	1088	0	0	17	1088	0	0	17	1088	0	0	17	1088	0	0
18	1152	0	0	18	1152	0	0	18	1152	0	0	18	1152	0	0
19	1216	0	0	19	1216	0	0	19	1216	0	0	19	1216	0	0
20	1280	0	0	20	1280	0	0	20	1280	0	0	20	1280	0	0
21	1344	0	0	21	1344	0	0	21	1344	0	0	21	1344	0	0
22	1408	0	0	22	1408	0	0	22	1408	0	0	22	1408	0	0
23	1472	0	0	23	1472	0	0	23	1472	0	0	23	1472	0	0
24	1536	0	0	24	1536	0	0	24	1536	0	0	24	1536	0	0
25	1600	0	0	25	1600	0	0	25	1600	0	0	25	1600	0	0
26	1664	0	0	26	1664	0	0	26	1664	0	0	26	1664	0	0
27	1728	0	0	27	1728	0	0	27	1728	0	0	27	1728	0	0
28	1792	0	0	28	1792	0	0	28	1792	0	0	28	1792	0	0
29	1856	0	0	29	1856	0	0	29	1856	0	0	29	1856	0	0
30	1920	0	0	30	1920	0	0	30	1920	0	0	30	1920	0	0
31	1984	0	0	31	1984	0	0	31	1984	0	0	31	1984	0	0



Софтуер “EcoMix” за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1

3.2.2. Крос-конектираща таблица (CrossConnect table)

Крос-конектиращата матрица се попълва с помощта на Крос-конектираща таблица. Тя е разделена на две еднакви половини.

CrossConnect table									
Stream 5				Stream 6					
Interfaces	TS	Bidir	strm	ts	Interfaces	TS	Bidir	strm	ts
E1-51-Lom-T51	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T51	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-51-Lom-T52	1	<input checked="" type="checkbox"/>	5	17	E1-51-Vidin-T52	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1
E1-51-Lom-T53	2	<input checked="" type="checkbox"/>	5	18	E1-51-Vidin-T53	2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2
E1-51-Lom-T54	3	<input checked="" type="checkbox"/>	5	19	E1-51-Vidin-T54	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
E1-51-Lom-T55	4	<input checked="" type="checkbox"/>	5	20	E1-51-Vidin-T55	4	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4
E1-51-Lom-T56	5	<input checked="" type="checkbox"/>	5	21	E1-51-Vidin-T56	5	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5
E1-51-Lom-T57	6	<input checked="" type="checkbox"/>	7	1	E1-51-Vidin-T57	6	<input checked="" type="checkbox"/>	2	6
E1-51-Lom-T58	7	<input checked="" type="checkbox"/>	7	2	E1-51-Vidin-T58	7	<input checked="" type="checkbox"/>	2	7
E1-51-Lom-T59	8	<input checked="" type="checkbox"/>	7	3	E1-51-Vidin-T59	8	<input checked="" type="checkbox"/>	2	8
E1-51-Lom-T59	9	<input checked="" type="checkbox"/>	7	4	E1-51-Vidin-T59	9	<input checked="" type="checkbox"/>	2	9
E1-51-Lom-T510	10	<input checked="" type="checkbox"/>	7	5	E1-51-Vidin-T510	10	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10
E1-51-Lom-T511	11	<input checked="" type="checkbox"/>	7	6	E1-51-Vidin-T511	11	<input checked="" type="checkbox"/>	2	11
E1-51-Lom-T512	12	<input checked="" type="checkbox"/>	7	7	E1-51-Vidin-T512	12	<input checked="" type="checkbox"/>	2	12
	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T513	13	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13
	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T514	14	<input checked="" type="checkbox"/>	2	14
	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T515	15	<input checked="" type="checkbox"/>	2	15
CAS	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	CAS	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
FXS-S2-Обект1	17	<input checked="" type="checkbox"/>	5	1	E1-51-Vidin-T517	17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	1
FXS-S2-Обект1	18	<input checked="" type="checkbox"/>	5	2	E1-51-Vidin-T518	18	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2
FXS-S2-Обект1	19	<input checked="" type="checkbox"/>	5	3	E1-51-Vidin-T519	19	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3
FXS-S2-Обект1	20	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4	E1-51-Vidin-T520	20	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4
FXS-S2-Обект1	21	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	E1-51-Vidin-T521	21	<input checked="" type="checkbox"/>	3	5
FXS-S2-Обект2	22	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	E1-51-Vidin-T522	22	<input checked="" type="checkbox"/>	3	6
FXS-S2-Обект2	23	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	E1-51-Vidin-T523	23	<input checked="" type="checkbox"/>	3	7
FXS-S2-Обект2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	1	3	E1-51-Vidin-T524	24	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8
FXS-S2-Обект3	25	<input checked="" type="checkbox"/>	2	30	E1-51-Vidin-T525	25	<input checked="" type="checkbox"/>	3	9
FXS-S2-Обект3	26	<input checked="" type="checkbox"/>	2	31	E1-51-Vidin-T526	26	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10
	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T527	27	<input checked="" type="checkbox"/>	3	11
	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T528	28	<input checked="" type="checkbox"/>	3	12
	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T529	29	<input checked="" type="checkbox"/>	3	13
	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T530	30	<input checked="" type="checkbox"/>	3	14
	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-51-Vidin-T531	31	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15

Над всяка половина има поле в което се избира потока (**Stream**), а по-долу е и неговото описание. Има 32 реда съответстващи на 32-та време интервала на E1 рамката. Колоната **TS (Time Slot)** съдържа номерата на тези времеинтервали (в синьо). Към някои от времеинтервалите от този поток са прикрепени **64 kbit/s** времеинтервали идващи от интерфейсните блокове. В колоната **Interfaces** е обозначено от кой интерфейс постъпва информацията.

3.2.3. Закачване на интерфейсите към кросконектиращата матрица.

3.2.3.1. Закачване на мрежовите интерфейси (Блок управление - слот 15).

Тук четирите **E1** интерфейса се твърдо закачени към първите четири потока (**Stream 1 – Stream 4**) на крос-конектиращата матрица, без потребителя да предпрема някакви действия за свързването им. Към тези потоци не могат да се закачат други интерфейси. Заложено е следното съответствие: Порт 1 (от блок управление), време интервали от **0** до **31** към **Поток 1** (**Stream 1** на крос-конектиращата матрица), време интервали от **0** до **31**. След това **Порт 2** към **Поток 2**, **Порт 3** към **Поток 3** и **Порт 4** към **Поток 4**.



CrossConnect table									
Stream 1				Stream 2					
Interfaces	TS	Bidir	strm	ts	Interfaces	TS	Bidir	strm	ts
FAS/NFAS	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	FAS/NFAS	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS7	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS7	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS10	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS10	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS11	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS11	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS13	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS13	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS14	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS14	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS15	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS15	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
CAS	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	CAS	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS17	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS17	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS18	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS18	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS19	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS19	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS20	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS20	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS21	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS21	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS22	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS22	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS24	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS24	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS25	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS25	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS26	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS26	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS27	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS27	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS28	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS28	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS29	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS29	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS30	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS30	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P1-TS31	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P2-TS31	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

CrossConnect table									
Stream 3				Stream 4					
Interfaces	TS	Bidir	strm	ts	Interfaces	TS	Bidir	strm	ts
FAS/NFAS	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	FAS/NFAS	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS7	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS7	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS10	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS10	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS11	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS11	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS13	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS13	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS14	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS14	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS15	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS15	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
CAS	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	CAS	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS17	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS17	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS18	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS18	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS19	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS19	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS20	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS20	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS21	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS21	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS22	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS22	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS24	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS24	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS25	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS25	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS26	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS26	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS27	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS27	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS28	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS28	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS29	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS29	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS30	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS30	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
E1-S15-P3-TS31	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P4-TS31	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

3.2.3.2. Закачване на потребителските интерфейси (тези разположени от слот 1 до слот 14).

Отива се в прозореца съответстващ на интерфейса. Първо се избират потоците към които ще се закачат интерфейсите. Те са групирани по два Streams 5-6, Streams 7-8, Streams 9-10, Streams 11-12, Streams 13-14, Streams 15-16. Ако се избере например Streams 5-6, в крос-конектиращата таблица (**CrossConnect Table**) автоматично се появяват в лявата колона Streams 5 и в дясната колона Streams 6. След това от прозореца на интерфейса се селектират каналите (времеинтервалите) които трябва да се закачат към кросконектиращата матрица (от колоната със син цвят). Натиска десен бутон на мишката и се появява се помощно меню. Избира се **”Get selected”**. Преминаваме в **CrossConnect table** в дясно на екрана. От колоната **Interfaces** се избира мястото от където да бъдат закачени каналите (времеинтервалите) на интерфейса. Натиска се отново десен бутон на мишката и се избира от помощното меню **“Put interface selection”**.



CrossConnect table									
Stream 5				Stream 6					
Interfaces	TS	Bidir	strm	ts	Interfaces	TS	Bidir	strm	ts
V35-P2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-P2	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	V35-P2	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

Send Alarms Remove all tests Send (& Measure)

3.2.3.3. Откачване на потребителските интерфейси.

Отива се в прозореца съответстващ на интерфейса. Селектират се каналите (времеинтервалите) които трябва да се откачат (от колоната със син цвят). Натиска се десен бутон на мишката и от помощното меню се избира “**Clear selected**”.

3.2.3.4. Интерфейси на крос конектор ECoDXX-32E1 (32 E1 порта)

Тук интерфейсите са с фиксирано разположение по 4 E1 интерфейса на слот, тъй като самото устройство не предполага промяна на вида и разположението на интерфейсите. Закачени са твърдо за крос-конектиращата таблица при следното съответствие: **Порт 1 – Stream 1, Порт 2 – Stream 2, Порт 3 – Stream 3, Порт 32 – Stream 32.**

3.2.4.Осъществяване на връзка между интерфейсите.

Това действие се извършва в крос-конектиращата таблица (**CrossConnect table**). Към потоците (**Streams**) на **CrossConnect table** бяха закачени интерфейсите. За да се прехвърли информация от един интерфейс към друг трябва да се направят връзки в корс-конектиращата матрица, която е представена чрез **CrossConnect table**. Първоначално се избират двета потока между които ще се прехвърля информацията. В лявата част на таблицата се избира първия поток, а в дясната част – втория. След това от лявата част на таблицата се селектират времеинтервалите от клоната **TS**. Натиска се десен бутон на мишката и се избира от помощното меню **“Get selected”**. Преминава се в дясната част на таблицата и се избира от колоната **TS** мястото от където ще стане връзката. Натиска се отново десен бутон на мишката и се избира **“Put selection”**. По този начин връзката между съответните времеинтервали на двета потока е осъществена.



Stream 5				Stream 1					
Interfaces	TS	Bidir	strm	ts	Interfaces	TS	Bidir	strm	ts
V35-53-P2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	FAS/NFAS	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	17	E1-S15-P1-TS1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	18	E1-S15-P1-TS2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1	19	E1-S15-P1-TS3	3	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1	20	E1-S15-P1-TS4	4	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	5	<input checked="" type="checkbox"/>	1	21	E1-S15-P1-TS5	5	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	6	<input checked="" type="checkbox"/>	1	22	E1-S15-P1-TS6	6	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	7	<input checked="" type="checkbox"/>	1	23	E1-S15-P1-TS7	7	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	8	<input checked="" type="checkbox"/>	1	24	E1-S15-P1-TS8	8	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	9	<input checked="" type="checkbox"/>	1	25	E1-S15-P1-TS9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	10	<input checked="" type="checkbox"/>	1	26	E1-S15-P1-TS10	10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	27	E1-S15-P1-TS11	11	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	28	E1-S15-P1-TS12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	13	<input checked="" type="checkbox"/>	1	29	E1-S15-P1-TS13	13	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	14	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30	E1-S15-P1-TS14	14	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
V35-53-P2	15	<input checked="" type="checkbox"/>	1	31	E1-S15-P1-TS15	15	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
	16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	CAS		16	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
	17	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS17	17	<input checked="" type="checkbox"/>	5	1
	18	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS18	18	<input checked="" type="checkbox"/>	5	2
	19	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS19	19	<input checked="" type="checkbox"/>	5	3
	20	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS20	20	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4
	21	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS21	21	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5
	22	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS22	22	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6
	23	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	5	7
	24	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS24	24	<input checked="" type="checkbox"/>	5	8
	25	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS25	25	<input checked="" type="checkbox"/>	5	9
	26	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS26	26	<input checked="" type="checkbox"/>	5	10
	27	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS27	27	<input checked="" type="checkbox"/>	5	11
	28	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS28	28	<input checked="" type="checkbox"/>	5	12
	29	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS29	29	<input checked="" type="checkbox"/>	5	13
	30	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS30	30	<input checked="" type="checkbox"/>	5	14
	31	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	E1-S15-P1-TS31	31	<input checked="" type="checkbox"/>	5	15

[Remove all tests](#) [Send \(& Measure\)](#)

4. Тестови функции

Виж демонстрация на:

<http://www.ecocomms.com/home/bg/services/fmxm-16-tutorial-alarm>

Тестовите функции са свързани с цифровата част на интерфейсите. Стават на ниво времеинтервали и биват следните видове:


- **Loop** – Сигнала постъпващ в интерфейса се дава на шлейф и се изпраща обратно към интерфейса. Ако интерфейса използува **CAS** сигнализация, шлейф се осъществява и на сигналния канал.
- **Tx Tone** – Генерира се цифрова синусоида с честота **1kHz** и ниво **0dbm** и се подава към интерфейса.
- **Tx PRBS** – Генерира се цифрова псевдослучайна поредица 2 на степен 15 минус 1 и се подава към интерфейса.
- **Rx PRBS** – Очаква се постъпването на псевдослучайна поредица 2 на степен 15 минус 1 от интерфейса и се измерва наличието на грешки.
- **Tx&Rx PRBS** – Генерира се и се измерва едновременно псевдослучайна поредица 2 на степен 15 минус 1.


За да се зададе тестова функция се отива в крос-конектиращата таблица и в колоната **Interfaces** се селектират времеинтервалите в който ще се прилага теста.

След това се натиска десен бутон на мишката и от помощното меню се избира тестовата функция. За да се приложи функцията се натиска бутона **Send(Measure)** и се изпраща тестовата функция към устройството за изпълнение. Ако тестовата функция включва измерване се появява прозорец за алармите с допълнителен ред



Софтуер “EcoMux” за управление на мултиплексор FMXM-16 и крос конектор ECoDXX-32E1
най-отдолу показващ резултата от измерването. Натискането на бутона **Remove all tests** води до премахване на всички активни тестови функции.





5. Съвместимост на FMXM-16 със старите версии на мултиплексора FMX30.

Съвместимостта е частична и е по отношение на използване на старите потребителски интерфейси и дънни платки. Потребителските интерфейси трябва да са произведени след октомври 2003 г. Съществуват следните варианти:

5.1. Вариант 1. Заменя се само блокът управление, като се запазват старите потребителски интерфейси и старата дънна платка.

Особености:

5.1.1. Два допълнителни **E1** интерфейса в Блок управление.

5.1.2. Интерфейсите могат да се закачват само към **Stream 5-6**.

5.1.3. Новите функционални възможности на **FMXM-16**.

5.2. Вариант 2. Заменя се блокът управление, като се прави софтуерен ъпгрейд (версия 3) на потребителските интерфейси (ако са произведени след октомври 2003) и се запазва старата дънна платка.

Особености:

5.2.1. Два допълнителни **E1** интерфейса в Блок управление.

5.2.2. Интерфейсите могат да се закачват само към **Stream 5-6, Stream 7-8, Stream 9-10**.

5.2.3. Новите функционални възможности на **FMXM-16**.

5.3. Вариант 3. Заменя се блокът управление, като се прави софтуерен ъпгрейд (версия 3) на потребителските интерфейси (ако са произведени след октомври 2003) и се



Софтуер “**EcoMix**” за управление на мултиплексор **FMXM-16** и крос конектор **ECoDXX-32E1** поставя нова дънна платка. Особености:
Пълните функционални възможности на **FMXM-16**.

- 5.4. **Вариант 4.** Съществува и обратна съвместимост – т.е. старият блок управление може да работи с потребителските интерфейси версия 3, както и с новата дънна платка при запазване на старите функционални възможности.
- 5.5. Съществува съвместимост по отношение на дистанционния контрол на устройствата през нулев времеинтервал – свободните битове.
 - 5.5.1. Номерирането на устройствата и начина на изграждането на пътя до всяко отделно устройство не е променен.
 - 5.5.2. Старите устройства могат да се управляват през **RS232** порта на **FMXM-16** с помощта на старите (**DOS**) програми.
 - 5.5.3. Команди към старите устройства могат да се транзитират през **E1** портовете на новия **FMXM-16**.
 - 5.5.4. Команди на новия **FMXM-16** могат да се транзитират само през **E1** портовете на стария кросконектор, но не и през **E1** портовете на стария **FMX30**.
 - 5.5.5. Новия **FMXM-16** не може дистантно да се управлява от **RS232** порта на стария **FMX30** или стария кросконектор.
6. Реализиране на **16** порта **E1** крос-конектор с помощта на **FMXM-16**.
Виж демонстрация на:
<http://www.ecocomms.com/home/bg/services/fmxm-16-tutorial-cross-16>